	-0	10		1.1
GH	15	42	+	46

0/1101010		
GHT 68/22	GHT 612/42	GHT 612/46
B 14	B 14	B 14
IP 44	IP 44	IP 44
В	В	В
2	4	4
33	33	33
permanent	permanent	permanent
-0,02%/Kelvin Temperaturzunahme		
20 V	20 V	60 V
21 V±10%	21 V±10%	. 63 V±10%
$\pm 10\%$ ($\pm 2\%$ auf Wunsch)		
<0,25%	<0,5%	<0.5%
<0,7%	<1,5%	<1,8%
5 mA	5 mA	10 mA
30 mA	30 mA	/30·mA.
6000 1/min	6000 1/min	4000 1/min*)
0,1%	0,1%	0,1%
drehrichtungsabhängig		
150 Ohm	130 Ohm	270 Ohm
750 g cm ²	940 g cm ²	940 g cm ²
2 Stück 5x4x16 mm	4 Stück 5x4x16 mm	4 Stück 5x4x16 mm
	>10000 Betriebsstunde	
	Panzergewinde 7	
	B 14 IP 44 B 2 33 permanent -0,02 20 V 21 V±10% <0,25% <0,7% 5 mA 30 mA 6000 1/min 0,1% 150 Ohm 750 g cm ² 2 Stück 5x4x16 mm	GHT 68/22 GHT 612/42 B 14 B 14 IP 44 IP 44 B B 2 4 33 33 permanent permanent -0,02%/Kelvin Temperaturzu 20 V 20 V 21 V±10% ±10% (±2% auf Wunsc <0,25% <0,5% <0,7% <1,5% 5 mA 5 mA 30 mA 30 mA 6000 1/min 0,1% 0,1% drehrichtungsabhängig 150 Ohm 750 g cm² 940 g cm² 2 Stück 5x4x16 mm >10000 Betriebsstunde

^{*)} Mit Rücksicht auf die Höhe der Spannung begrenzt

Maßzeichnung:





